

Cylindrické skořepiny

Marvalová – PP2

17.10.2014

Základní vztahy pro ohýbanou tenkou dlouhou válcovou skořepinu

Diferenciální rovnice pro průhyb $w(x)$ tenké válcové skořepiny

$$\frac{d^4 w}{dx^4} + 4\beta^4 w = \frac{1}{D} \left(p_x - \nu \frac{N_x}{R} \right),$$

$$\text{kde } \beta^4 = \frac{3(1-\nu^2)}{R^2 h^2} \quad a \quad D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)},$$

$$N_x = -\int p_a(x) dx + N_0$$

$N_x(x)$ je normální síla, kterou můžeme určit rovněž metodou myšleného řezu,


$p_a(x)$ je vnější zatížení ve směru osy na jednotku plochy a $p_x(x)$ je radiální tlak.

Pro dlouhou skořepinu ($\beta l \geq 3$) je řešením diferenciální rovnice funkce

$$w(x) = e^{-\beta x} (A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x)) + \frac{1}{4\beta^4 D} \left(p_x - \nu \frac{N_x}{R} \right).$$

Konstanty A a B určíme z okrajových podmínek na čele skořepiny

Okrajové podmínky



- a) Vetknutý okraj zamezuje průhybu a natočení: $w(0)=0$, $w'(0)=0$
- b) Prostě podepřený okraj: nulový průhyb a moment ve směru osy $w(0)=0$, $M_x(0)=0$
- c) Volný okraj: nepůsobí zde vnější síly: $M_x(0)=0$, $Q(0)=0$
- d) Zatížený okraj: $M_x(0)=M_0$, $Q(0)=Q_0$

Výpočet napětí : Z okrajových podmínek (d) můžeme vyjádřit konstanty A a B v závislosti na M_0 a Q_0 :

$$A = \frac{1}{2\beta^3 D} (Q_0 + \beta M_0), \quad B = -\frac{M_0}{2\beta^2 D}, \quad \text{pak}$$

$$w(x) = e^{-\beta x} \left(\frac{M_0}{2\beta^2 D} (\cos(\beta x) - \sin(\beta x)) + \frac{Q_0}{2\beta^3 D} \cos(\beta x) \right) + \frac{1}{4\beta^4 D} \left(p_x - \nu \frac{N_x}{R} \right).$$

$$w(0) = \frac{M_0}{2\beta^2 D} + \frac{Q_0}{2\beta^3 D} + \frac{1}{4\beta^4 D} \left(p_x(0) - \nu \frac{N_x(0)}{R} \right),$$

$$w'(0) = -\frac{M_0}{\beta D} - \frac{Q_0}{2\beta^2 D} + \frac{1}{4\beta^4 D} \frac{d}{dx} \left(p_x - \nu \frac{N_x}{R} \right)_{x=0}.$$

Po stanovení průhybu, vypočteme vnitřní síly na jednotku délky střední kružnice a napětí:

$$M_x = D \frac{d^2 w}{dx^2}, \quad M_t = \nu D \frac{d^2 w}{dx^2} = \nu M_x, \quad Q = D \frac{d^3 w}{dx^3},$$

$$N_t = Eh \frac{w}{R} + \nu N_x, \quad \sigma_x = \pm \frac{M_x}{h^2/6} + \frac{N_x}{h}, \quad \sigma_t = \pm \frac{M_t}{h^2/6} + \frac{N_t}{h}.$$


Příklad 1 – Dvě svařené trubky nestejně tloušťky zatížené přetlakem

- Dvě trubky ze stejného materiálu, které mají stejný střední poloměr a různou tloušťku stěny, byly svařeny a jsou zatíženy konstantním vnitřním přetlakem. Jaké je namáhání trubek v místě spoje? Předpokládáme, že trubky jsou „otevřené“ tj. síla $N_x=0$;
- Dáno: $R=50\text{mm}$, $h_1=5\text{mm}$, $h_2=2\text{mm}$, $p=5\text{ Mpa}$, $E=200000\text{ MPa}$, $\nu = 0,3$
- Kdyby trubky nebyly svařeny, pak vlivem stejného přetlaku p by se tenčí trubka roztahovala víc, než trubka tlustší. Ve sváru tedy musí působit vnitřní příčná síla Q_0 , která tlustší trubku roztahuje a tenčí trubku svírá. Kromě této síly vzniká ve spoji i vnitřní moment M_0 . Průhyb trubek $w(x)$ musí být v místě spoje spojitou a hladkou funkcí x .
- Položíme počátek souřadnic do místa spoje a nasměrujeme osu x tenčí trubky doprava a osu x tlustší trubky doleva. Platí:

$$w_1(0) = \frac{M_0}{2\beta_1^2 D_1} - \frac{Q_0}{2\beta_1^3 D_1} + \frac{pR^2}{Eh_1}, \quad w_1'(0) = -\frac{M_0}{\beta_1 D_1} + \frac{Q_0}{2\beta_1^2 D_1}, \quad \text{Vnitřní síly } M_0 \text{ a } Q_0 :$$

$$w_2(0) = \frac{M_0}{2\beta_2^2 D_2} + \frac{Q_0}{2\beta_2^3 D_2} + \frac{pR^2}{Eh_2}, \quad w_2'(0) = -\frac{M_0}{\beta_2 D_2} - \frac{Q_0}{2\beta_2^2 D_2}, \quad w_1(0) = w_2(0),$$

$$w_1'(0) = -w_2'(0),$$



Příklad 2- Dlouhá tlaková nádoba s rovnými tuhými čely

- Dáno: $R=120\text{mm}$, $h=5\text{mm}$, $p=7\text{ MPa}$, $E=200000\text{ MPa}$, $\nu = 0,3$
- Průřez trubky se v místě spojení s tuhým rovným dnem nemůže roztáhnout ani natočit

$$w(0) = 0, \quad w'(0) = 0.$$

